

Erledigt

Kein Firewire-Connect nach Sleep

Beitrag von „Tommisan“ vom 19. November 2017, 23:05

ich check das morgen mal aus und tausch die NV auf den x8 Platz.
Dann sollte ich den 2. kleinen PCIE wieder frei haben und stecke da die FW Karte mal drup.

Danke dir bis dahin. Melde mich wieder

SO!... habe die NV in den PCIEX8 Platz gesteckt und die FW Karte in den zweiten Mini PCIEX1 Platz.

Wie zu erwarten hat er beim boot die FW hardware nicht angesprochen. Einmal aus und an der Hardware hat geholfen.

Brauchst Du jetzt von mir noch Dateien?

Gruß