

**Erledigt**

## **VORSICHT Inkompatibilität MacOS 10.13 Thunderbolt 3/ UAD2 Satellite**

**Beitrag von „griven“ vom 24. November 2017, 00:50**

Hum das impliziert aber irgendwie das der Treiber für 10.13 so geschrieben ist das er den TB Controller auf bzw. an einem speziellen PCIe Slot haben möchte was ja auch untermauert wird durch die Tests die positiv verlaufen sind wenn die Karte auf einem bestimmten Slot steckt...

Vielleicht ein wenig ins Blaue gedacht (hierzu fehlt mir halt echt der Background) aber könnte man nicht dem Slot auf dem die Karte steckt mittels DSM Methode in der DSDT die Infos unterschieben die der Treiber gerne hätte damit er glücklich ist? Es gibt doch das AAPL,slot-name Property wenn man die Slots in der DSDT jetzt mittels DSM Methoden so ordnet wie der Treiber das gerne hätte gäbe es da nicht vielleicht eine Chance das es funktioniert?