

Erledigt

10.13 Oz Sound Problem / EFI Problem...?

Beitrag von „dutch64“ vom 26. November 2017, 18:22

Hi,

Code

1. Last login: Sun Nov 26 17:56:21 on console
2. Manfreds-Mac-Pro-341:~ fredMac\$ kextstat -kl | awk '!/com\.apple/{printf "%s %s\n", \$6, \$7}'
3. as.vit9696.Lilu (1.1.7)
4. org.tw.CodecCommander (2.6.3)
5. com.rehabman.driver.USBInjectAll (0.6.2)
6. as.vit9696.Shiki (2.0.5)
7. org.netkas.driver.FakeSMC (1759)
8. org.hwsensors.driver.CPUSensors (1759)
9. com.insanelymac.IntelMausiEthernet (2.3.0)
10. org.hwsensors.driver.LPCSensors (1759)
11. org.hwsensors.driver.GPUSensors (1759)
12. at.obdev.nke.LittleSnitch (4736)
13. com.intel.driver.EnergyDriver (2.0)
14. net.telestream.driver.TelestreamAudio (1.1.1)
15. com.delantis.kext.tcpblocknke (4.0.0)
16. org.virtualbox.kext.VBoxDrv (5.1.22)
17. org.virtualbox.kext.VBoxUSB (5.1.22)
18. org.virtualbox.kext.VBoxNetFlt (5.1.22)
19. org.virtualbox.kext.VBoxNetAdp (5.1.22)
20. Manfreds-Mac-Pro-341:~ fredMac\$

Alles anzeigen

Danke