

# **Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000**

**Beitrag von „Heroic73“ vom 7. Dezember 2017, 21:07**

hmm. seit dem update auf 10.13.2 funktioniert der usb 2.0 port auf der linken seite nicht mehr. jemand ne schnelle lösung parat? usb kexte werde ja nicht benutzt und mit älteren high sierra versionen funktionierten alles usb ports oob.

nachtrag: könnte wohl daran liegen das ich mein smbios von macbook air auf macbook pro geändert hab? performance war/ist mit macbook pro smbios gefühlt besser etwas, oder spielt das keine rolle? 😊

ja, zurück auf macbook air smbios und der port funktioniert auch. hmpf

lg