

Erledigt

High Sierra 10.13 - Installations Problem(e) ; Gigabyte X299 UD4 - i7-7800X - GeForce® GTX™ 1080 Ti

Beitrag von „m4d-maNu“ vom 14. Dezember 2017, 19:31

Also ich habe es auf boot.efi geändert und kann ohne Probleme noch Booten und nun geht eben auch der Timeout mit den 5 Sekunden. Hab aber auch das Startvolumen die Partition geändert wo macOS und auch die EFI drauf ist (macOS SSD heißt bei mit das Volumen)