

Erledigt

HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von „al6042“ vom 26. Dezember 2017, 20:36

Hi und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Wird den die Bluetooth-Karte im Systembericht -> Hardware -> USB angezeigt?

BT wird in den Kombi-Karten nur per USB angesprochen, sodass ein fehlender Eintrag an der benannten Stelle das 15-Port-Limit hinweisen könnte.

Wobei das bei dem Gerät nicht unbedingt eine Rolle spielen muss.

Hast du zufällig auch die Kexte BrcmPatchRAM2.kext und BrcmFirmwareRepo.kext unter /Library/Extensions installiert?