

Erledigt

USB 3.0 Probleme bei Asus Z97-P 10.12.6 Sierra - Clover

Beitrag von „Veemyu“ vom 5. Januar 2018, 13:35

Einen wunderschönen Guten Tag

so wir haben es versucht mit dem USBinjectAll.kext und leider geht das auch nicht ich habe mal die GenericUSBXHCI.kext und FakePCIID_XHCIMUX.kext gelöscht und somit geht auch der Front Panel USB2.0 wieder und jetzt bleibt die frage wie kriegen wir das hin das auch usb 3.0 funktioniert weil jetzt werden auch USB port 2.0 als 3.0 erkannt und 3.0 USB Sticks werden nicht erkannt das ist natürlich normal ohne richtig funktionierende XHCI Kexte nur mit Den Obenbeschrieben Kexten die ich gelöscht hatte komm alt oben beschriebenes verhalten :C ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen 😊