

Erledigt

USB 3.0 Probleme bei Asus Z97-P 10.12.6 Sierra - Clover

Beitrag von „al6042“ vom 5. Januar 2018, 13:41

Um den USBInjectAll richtig zu nutzen, müssen die Devices EHC1, EHC2 und ggf. XCHI zu EH01, EH02 und XHC umbenannt werden.

Das kann man per Clover DSDT Patches einrichten oder direkt in einer gepatchten DSDT einbauen.