

Erledigt

## USB 3.0 Probleme bei Asus Z97-P 10.12.6 Sierra - Clover

Beitrag von „Veemyu“ vom 5. Januar 2018, 13:50

Wie bitte was auf enabled? meinen sie im Bios ? wenn ja dort ist es auf Smart Auto oder Auto aber auf jedenfall nicht auf Enabled

Vielen dank im voraus 😊

Zitat

Um den USBInjectAll richtig zu nutzen, müssen die Devices EHC1, EHC2 und ggf. XCHI zu EH01, EH02 und XHC umbenannt werden.

Das kann man per Clover DSDT Patches einrichten oder direkt in einer gepatchten DSDT einbauen.

Okay und könnte ich bitte dabei hilfe bekommen das zu konfigurieren 😊