

Erledigt

Oz High Sierra Z97x-UD5H

Beitrag von „Dreg“ vom 5. Januar 2018, 16:41

Ich habe jetzt mal ausgiebig getestet, das High Sierra ROM aus dem DL-Bereich und das wo die APFS.efi eingebaut wurde,

funktionieren gar nicht bei mir.

Original F10 von Gigabyte = alles i.O.

Oz 1969m F9 aus dem DL Bereich = Windows bootet normal mit Boot device Reihenfolge die im Bios gesetzt wurde

Oz High Sierra F10 = **kein** automatischer Boot, weder Windows noch Mac (über F12-> Device auswählen klappt)

nach jedem Neustart fährt er fest und wartet auf den NVRAM reset....wenn ich das mache, bootet er 1mal in das gesetzte OS, nächster Neustart fährt er wieder fest und wartet auf den NVRAM reset.

Irgendwas will meine Kiste nicht mehr haben....hängt aber definitiv vom Oz Bios ab(siehe oben)