

Erledigt

Keine externe USB 3.0 Festplatte an USB 3.0 Hub erkannt El Capitan 10.11.6

Beitrag von „metasynt“ vom 7. Januar 2018, 11:24

Hallo zusammen,

musste mein System von Yosemite auf El Capitan 10.11.6 updaten. Hat alles gut geklappt bis auf den USB Hub. Jetzt wird mein Hoodoo 7 fach Hub zwar erkannt, arbeitet aber nur als Usb 2.0 Hub. Der Hub ist aktiv und er erkennt seit der Umstellung keine externen USB 3.0 Festplatten mehr. An meinem alten USB 2.0 Belkin werden die Platten korrekt erkannt.

Hab dazu im Netz gegoogelt. Seit El Capitan gibt es die Beschränkung auf 15 USB Ports, denke allerdings das das schon in meinem Ozmosis gepatched ist. Ausserdem gibt es seit El Capitan die [SIP \(System Integrity Protection\)](#). Habe die [SIP](#) durch den Terminal Befehl csrutil disable im Recovery Mode ausgeschaltet. Dann habe ich einen PRam Reset versucht (Hochfahren mit Alt+Cnt+P+R) versucht und auch ein SMC Reset durch ausschalten. Netzstecker für mind. 15´´entfernen hat nichts gebracht!

War hier im Forum schon auf der Suche nach einer Lösung, hab leider nicht das passende gefunden. Vielleicht hab ich wiederum Tomaten auf den Augen 😞

Wäre super wenn jemand eine Lösung hat! Bitte bedenkt ich hab kein Clover, sondern Ozmosis,

Grüsse und Danke

Metasynt