

**Erledigt**

## **Probleme mit ssdt und pcie lanes**

**Beitrag von „Sikonera“ vom 8. Januar 2018, 20:35**

Im Boot.log ist der Turbo aber eig auch korrekt drin  
edit: obwohl halt ne eig nicht müsste der nicht 36/36/36/36 haben?