

Erledigt

Probleme mit ssdt und pcie lanes

Beitrag von „Brumbaer“ vom 9. Januar 2018, 14:21

Ok, xcpm funktioniert nicht.

Die 3.17 GHz von HWMonitor sind wahrscheinlich die 3.2 GHz des Non Turbo Modus.

Hast du eine Datei im ACPI/patched Ordner ?

Wenn ja raus, Neustart und schauen ob XCPM dann geht.

Wenn nicht wird deine CPU scheinbar nicht von macos unterstützt.

Was funktionieren sollte ist das NullCPUMangement kext.

Das Kext in den Other Ordner kopieren.

Über das BIOS Turbomode einschalten (sollte so sein, aber trotzdem kontrollieren).

Nach dem Neustart sollte die CPU fest auf 3.6 oder 3.4 GHz laufen.

Wenn es das tut kann man überlegen wie man weiter vorgeht - XCPM zum laufen bekommen durch Patch, FakeCPUId etc..

Hast du vor InsideCPU auszuprobieren ?

Problem ist, dass man nie so richtig weiß, wie die Programmierer zu ihren Taktangaben kommen und bei InsideCPU weiß ich es.