

# Funktionierender NVRAM nun mit Clover

Beitrag von „MacGrummel“ vom 14. Januar 2018, 22:17

Ich hab beim Start an meinem X99er diese beiden Standart-Meldungen, zuerst konnte ich normal starten, dann hab ich zum testen die EFI gewechselt, danach dann das hier:

```
OsxAptioFixDrv: Starting overrides for \System/Library\CoreServices\boot.efi
Using reloc block: yes, hibernate wake: no
OsxAptioFixDrv: AllocateRelocBlock(): can not allocate relocation block (0x1B108
pages below 0x100000000): Not Found
-

OsxAptioFix2Drv: Starting overrides for \System/Library\CoreServices\boot.efi
Using reloc block: no, hibernate wake: no
Error allocating 0x131e3 pages at 0x00000000004998000 alloc type 2
Couldn't allocate runtime area
Boot failed, sleeping for 10 seconds before exiting...
-
```

Zwischendurch gab's noch andere Meldungen, dafür war die Kamera aber nicht schnell genug zur Hand. Versuch ich gleich noch einmal!