

Erledigt

Wifi funktioniert nicht @ HP EliteBook 840 G1

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. Januar 2018, 08:25

Hallo [@DocWerder](#),

Das mit der BCM43228 kam von dir.
Die BCM43228 ist ein Broadcom Chip und wird nicht unterstützt.
Die AR9462 ist ein Atheros Chip und wird unterstützt.
Somit sind das zwei ganz verschiedene WLAN-Karten.

Laut der Osxlatitude Seite benötigt die AR9462 eine Firmware und einen Atheros40 Patch.
Denke als Atheros40 Patch sollte auch dieser Kext funktionieren "ATH9KInjector.kext":
<https://github.com/chunnann/ATH9KFixup>
Ergänzend wird noch der Lilu.kext benötigt für den Injector.

Und als Firmware sind wahrscheinlich die beiden Kexte BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext für Bluetooth gemeint.

Ich selber habe die Karte nicht und kann dir daher nur mit diesen Infos weiterhelfen.

Viele Grüße Michael