

Erledigt

## Bluetooth wird nicht mehr erkannt

Beitrag von „~Friese~“ vom 20. Januar 2018, 13:24

Hallo ich habe eine BCM94360 802.11AC Bluetooth wireless card with 2mSata PCI-E 1x Adapter in meinen Hacki verbaut.

Wlan funktionierte auf anhieb und Bluetooth nach Ergänzung bzw. Einfügen des Kexts-BrcmBluetoothInjector bis zum Neustart, danach nicht mehr.

In der Menü-Leiste wird angezeigt "**Bluetooth nicht verfügbar**". Ich habe gesucht und leider nichts gefunden, was mich auf die richtige Spur bringt.

USB 2.0, 3.0 und 3.1 sind in Funktion. Die App Bluetooth-Datenaustausch mauert rum, dass keine Hardware verfügbar sei.

Im Systembericht im Netzwerk WLAN wird die Karte als AirPort Extreme (0x14E4, 0x133) Firmware-Version: Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.171.133.1a2) angezeigt und unter Netzwerk-Umgebung

Bluetooth PAN: Typ: Ethernet BSD-Gerätename: en3;IPv4: Konfigurationsmethode: DHCP, IPv6:Konfigurationsmethode: Automatisch, Proxies:Ausnahmeliste: \*.local, 169.254/16

Passiver FTP-Modus: Ja

Hat wer eine Idee was ich tun kann ?