

# **Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen**

**Beitrag von „al6042“ vom 20. Januar 2018, 18:51**

Gibt es vielleicht ein Problem mit dem internen Anschluss auf den USB2.0 Header oder wurde der XHCI Hand-Off im BIOS deaktiviert?

Das würde dann auch dafür sprechen, dass Windows das Teil ebenso nicht sehen kann...