

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „nicodimis“ vom 27. Januar 2018, 11:19**

Hallo zusammen!

Bei mir hatte eigentlich alles bis 10.13.1 funktioniert.  
Ab wann und warum nicht mehr, kann ich nicht sagen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee.

uia\_exclude=HS05;HS06;HS07;HS08;USR1;USR2  
Allerdings passiert bei dem Argument nichts. siehe Anhang "ga-z77x-ud5h v1.1" IORegistry

Aktuelle Konfiguration:

Clover 4392  
macOS 10.13.3  
SMBOIS 14.2 iMac  
Kext alle aktuell

zusätzlich hier noch angehängt:

Clover exportierte DSDT  
DSDT gepatcht  
Config.plistUSB  
[Bios Einstellungen](#)  
Installierte Kext  
IOREG.dump fürs Hochladen in.txt umbenannt

Was ich schon versucht habe:

Mit und Ohne GenericUSBXHCI.kext  
DSDT komplett neu  
Clover komplett neu installiert

Ganz neben bei kann mir vielleicht auch jemand sagen, warum clover nicht mehr Timer gesteuert bootet.

Schon einmal Danke!