

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „nicodimis“ vom 27. Januar 2018, 11:19

Hallo zusammen!

Bei mir hatte eigentlich alles bis 10.13.1 funktioniert.
Ab wann und warum nicht mehr, kann ich nicht sagen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee.

uia_exclude=HS05;HS06;HS07;HS08;USR1;USR2
Allerdings passiert bei dem Argument nichts. siehe Anhang "ga-z77x-ud5h v1.1" IORegistry

Aktuelle Konfiguration:

Clover 4392
macOS 10.13.3
SMBOIS 14.2 iMac
Kext alle aktuell

zusätzlich hier noch angehängt:

Clover exportierte DSDT
DSDT gepatcht
Config.plistUSB
[Bios Einstellungen](#)
Installierte Kext
IOREG.dump fürs Hochladen in.txt umbenannt

Was ich schon versucht habe:

Mit und Ohne GenericUSBXHCI.kext
DSDT komplett neu
Clover komplett neu installiert

Ganz neben bei kann mir vielleicht auch jemand sagen, warum clover nicht mehr Timer gesteuert bootet.

Schon einmal Danke!