

Erledigt

Tool zum Auslesen aller CPU Informationen

Beitrag von „ductator“ vom 31. Januar 2018, 21:34

Also entweder ist die Heatpipe für 45W ausgelegt oder sie ist es nicht, da hilft auch keine Tuning hier oder da.

Wenn es nicht passt, dann besteht unter Last die Gefahr der Überhitzung, dann hat alles nichts gebracht.

Leider gibt es für das Board kein Service Manual zu finden, da würde man das dann schnell herausfinden.