

Erledigt

E6430 DSDT.aml Fehler beim Kompilieren

Beitrag von „KMBeatz“ vom 16. Februar 2018, 00:21

Ich bedanke mich bei allen.

Es lag am an meiner Rehabman Maclasl Version.

Dank dem Link von AL6042 und der Maclasl Version ging es die Originale DSDT.aml mit dem Patch von AL6042 und MCRudolfo zu kompilieren.

Auch gehen nun die USB 3.0 Ports an der rechten Seite.

Mission Complete