

**Erledigt**

## **Dell Optiplex 9030 AiO - Sleep Mode (Ruhezustand)**

**Beitrag von „suiciety2k“ vom 16. Februar 2018, 22:34**

Hallo,

auch bei der Baustelle Dell bin ich etwas weiter...

Clover konnte ich aktualisieren auf 4369, aber ich musste via Clover die IGPU der DSDT wieder rückgängig machen IGPU to GFX0.

Damit geht das booten wie mit dem altem Clover, ohne Lila/Magenta Bildschirm und mit vollem Intel Quicksync??? Wahnsinn, was ein Quatsch...

Speed stepping geht nur ohne (korrekte) SSDT, mit ist die CPU bei Maximallast...

Sinn machen diese beiden Fakten für mich noch nicht.

Im DPCI Manager sehe ich noch die AMD, 6604 1002.

Ich schaffe es nicht die komplett zu eliminieren.

Es scheint auch nur noch der Lüfter der AMD hoch zu drehen (Sleep Problem?).

Seit Speed stepping an ist, ist die Kiste deutlich leiser.

Das komische Monitorsignal liegt meiner Meinung nach an der AMD...