

Erledigt

Seit letzten Wartungsupdate Ver. 10.13.3 17D102 keine USB 3.0 mehr

Beitrag von „Lisa“ vom 22. Februar 2018, 20:48

Habe seit dem letzten Wartungsupdate keine USB 3.0 Unterstützung mehr.

USBInjectAll ist in SLE installiert.

USB 2.0 is OK.

Was kann ich tun?

