

Erledigt

Seit letzten Wartungsupdate Ver. 10.13.3 17D102 keine USB 3.0 mehr

Beitrag von „crusadegt“ vom 22. Februar 2018, 21:32

Prinzipiell würde ich damit anfangen, S/L/E von deinen Kexten zu befreien und diese in die EFI Partition verschwinden lassen.

Funktionieren die Ports gar nicht oder werden sie nur falsch erkannt?