

Erledigt

BCM94352Z will nicht auf Lenovo V110-15IKB

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 25. Februar 2018, 14:10

Hm, kannst du wohl bitte noch einen IOReg-Dump hier hochladen?

Nachtrag: Wenn sich das WIFI-Device unter PCI0.RP06 befindet, könnte es mit anhängender DSDT und config.plist klappen. FakePCIID_Broadcom_WiFi.kext dann bitte entfernen.