

Erledigt

BCM94352Z will nicht auf Lenovo V110-15IKB

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 26. Februar 2018, 17:47

Danke für die Rückmeldung. FakePCIID und AirportBrcmFixup reichen dann wohl aus, damit die Karte läuft. Die Kext-Patches können wohl dann auch raus, der Ländercode müsste dann vermutlich über das Boot-Arg *brcmfxcountry* eingestellt werden.

Im IOReg-Explorer dürfte jetzt unter PCI0.RP05.PXSX der entsprechende Eintrag zu finden sein.