

Erledigt

Dell Optiplex 9030 AiO - Sleep Mode (Ruhezustand)

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 27. Februar 2018, 20:01

Hattest du die DSDT nicht bereits entsprechend gepatcht? Die Änderung im GLAN-Device sollte keine Auswirkung auf USB haben.