

Erledigt

Seit letzten Wartungsupdate Ver. 10.13.3 17D102 keine USB 3.0 mehr

Beitrag von „griven“ vom 27. Februar 2018, 22:18

Passen die Device Renames noch sprich EHC1 zu EH01 usw. im ACPI Bereich denn die UsbInjectALL hängt sich unter anderem daran und passen auch die UIExclude Einträge noch sofern überhaupt vorhanden!?