

**Erledigt**

## **Seit letzten Wartungsupdate Ver. 10.13.3 17D102 keine USB 3.0 mehr**

**Beitrag von „al6042“ vom 2. März 2018, 19:44**

Die H97/Z97er hatten noch EHC1/EHC2 in der DSDT drinnen, während das bei den Skylakes erst verloren gegangen ist. 😊