

**Erledigt**

## **DW1560: Bluetooth-Kummer...**

**Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 9. März 2018, 12:10**

Der Repo funktioniert mW nicht in der EFI, der müsste dann nach L/E oder S/L/E.