

macOS High Sierra auf Dell XPS15-9560

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 9. März 2018, 20:19

Teste mal diese beiden.

[DSDT.aml](#)

[SSDT_Syspref.aml](#)

In der DSDT habe ich nur die Fehler beseitigt, HDAS in HDEF umbenannt und in der _DSM Methode im Device (HDEF) die nötigen Infos des Audio-Controllers eingetragen.

Wenn der Laptop mit der DSDT hochfährt und das Kratzen im Kopfhörer weg ist, einfach Bescheid sagen und freuen. Bitte nicht fragen warum, das weiß ich auch nicht. Genauso wenn es nicht funktioniert.

...und daran denken, den Namen der DSDT mit dem Eintrag in der config abgleichen.