

Erledigt

Anleitung: Projekt G5 - Aber in schick!

Beitrag von „Latzo2086“ vom 10. März 2018, 18:30

[Zitat von CrazyCreator](#)

Die Lösung würde mich mal interessieren, denn das ist das größte Handicap an der ganzen Umbauarbeit von Mac zu ATX

Da bin ich mir noch nicht 100%ig sicher, aber ich werde es wohl mit einer Kunststoffumrandung der I/O-Ports am Mainboard lösen und die ganzen Anschlüsse quasi etwas weiter nach Innen versetzen. So war es zum Beispiel beim PowerMac G4 auch, wenn ich mich nicht irre? Aber ja, da muss ich mir einen Kompromiss überlegen. Momentan sieht es zumindest so aus, dass die Ports wenigstens in Höhe und Breite mit der aktuellen Positionierung der Gehäuselöcher übereinstimmen.