

**Erledigt**

## **Kein USB3 auf Optiplex 7010/9010**

**Beitrag von „al6042“ vom 14. März 2018, 22:30**

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Hast du in deiner config.plist für Clover auch zufällig den folgenden Kext-To-Patch Eintrag gesetzt...

Aufheben des 15-Port-Limits unter High Sierra:

Comment change 15 port limit to 30 in XHCI kext - 10.13.x

Name com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI

Find 837D8410

Replace 837D841B

Wenn der nämlich nicht aktiv ist, kann es gut sein, dass die USB-Anschlüsse nur mit der USB2.0-Funktion ansprechbar sind.