

Erledigt

Kein USB3 auf Optiplex 7010/9010

Beitrag von „al6042“ vom 14. März 2018, 23:28

Mit der Menge an Material komme ich heute Abend nicht mehr hin.

Spannend wäre noch ein Screenshot vom "PCI List"-Fenster des [DPCI Manager](#), dann kann ich voraussichtlich ab Freitag Abend da mal schauen was geht.