

Erledigt

Kein USB3 auf Optiplex 7010/9010

Beitrag von „al6042“ vom 17. März 2018, 17:18

Hast du alle anderen IDs getestet?

HDMI/DP wird nicht unbedingt über den AppleALC bereitgestellt, da er auch ohne den Kext laufen würde, wenn Audio per HDMI/DP mit den entsprechenden Inject per DSDT, config.plist oder PropertyInjector.kext gesetzt wurde.