

Erledigt

Probleme mit Dell Latitude E7270

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. März 2018, 14:14

Schade, war eine Idee das injizieren der Grafik über die DSDT zu machen. 🙄

In den beiden IOReg Dateien ist leider auch kein einziger Unterschied vor und nach Sleep unter IGPU zu finden.