

**Erledigt**

## **Nach Installation DW1560 Wlan Bluetooth Karte startet PC sofort wieder von alleine nach dem Herunterfahren**

**Beitrag von „witjojo“ vom 23. März 2018, 14:07**

HILFE

Ich habe mein USB Ports jetzt alle nochmal getestet.

1. Ich habe keinen SS06 mehr unter ioreg. Und wenn ich einen USB 3.0 Stick in den zuvor definierten Port SS06 stecke wird er jetzt unter HS01 angezeigt. Kein USB 3.0 mehr (Bild vorher\_SS06\_jetzt\_HS01\_USB2.0.png). Der Vergleich mit SS01 USB 3.0 welcher noch geht (Bild SS01\_USB3.0.png)
2. Wenn ich einen USB 3.0 Stick in dem vorher definierten Port SS02 stecke wird er unter HS09 angezeigt. Kein USB 3.0 mehr.

Port SS02 und SS06 funktionieren jetzt nicht mehr.

Ist da mit der Nummerierung durch den internen Port etwas in der SSDT-USB durcheinander geraten?