

Erledigt

Kein USB3 auf Optiplex 7010/9010

Beitrag von „griven“ vom 26. März 2018, 22:20

An der HD2500 habe ich mir erfolglos die Zähne ausgebissen die ist, anders als die P4000, eben doch keine vollwertige HD4000 und lässt sich auch nicht ohne weiteres als solche verkleiden. Anders als bei der P4000 unterscheidet sich die HD2500 auch physikalisch von der HD4000. Während die HD4000 16EU (Execution Units) bietet hat die HD2500 derer nur 6 zudem ist die HD2500 genetisch betrachtet näher an der HD2000/HD3000 als an der HD4000 also mit anderen Worten im Zusammenhang mit der HD2500 gilt weitestgehend der Spruch: "Kennste Bambus? Kannste knicken!" 😄