

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 29. März 2018, 15:15

Habe gerade kontrolliert: 3 USB-Ports, der hinterste ist USB 3.0, da sprechen HS01 (bei USB 2.0 Stick) und SS01 (bei USB 3.0 Stick) an, danach kommt USB 2.0, da spricht HS02 (bei USB 2.0 und bei USB 3.0 Stick) an, dann kommt der vorderste mit USB 2.0, da spricht HS03 (bei USB 2.0 und bei USB 3.0 Stick) an. SS02 und SS03 sprechen also nie an.

Um dazuzulernen darum die Frage, was war bei meiner geänderten Kext noch zu korrigieren?

Beste Grüße und schönen Gründonnerstag!