

**Erledigt**

## **[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 31. März 2018, 09:03**

So, habe den Porttest genauso noch einmal gemacht mit mit USBInjectAll und dem Portlimitpatch. Ergebnis genauso wie in Post 82 beschrieben. Anbei die lereg, in der man das genau so sieht.

Was scheint denn da noch nicht zu stimmen? Müssen mehr SS0X-Ports außer dem SS01 Port auftauchen. Ich ging davon aus, daß das nur der Fall ist, wenn alle drei Ports auch USB 3.0 unterstützen. Das aber ist nur beim ersten Port der Fall. Oder liege ich da falsch?