

Erledigt

R9 390 im Betrieb mit macOS 10.13.4 nicht möglich?

Beitrag von „Si Vis Pacem“ vom 2. April 2018, 10:10

Bin im selben Boot.

Mein Verdacht ist, dass der Radeon Framebuffer bis 10.13.3 alle DeviceIDs genommen hat und jetzt nur noch von Apple wirklich verbaute akzeptiert.

Hm ...

Erinnere mich gerade, dass zwar im DPCI Manager Radeon FB steht, im Registry Explorer aber Exmoor angezeigt wurde.

Werde mal versuchen Exmoor zu patchen.

Vielleicht liegt es an der Port Erkennung und nicht an der DeviceID

Update:

Liegt nicht an den Connectoren im FB. Wohl eher in die Richtung der INI-Methode.

Dies wird wohl der Grund sein, wieso die "normalen" AMD Karten jetzt OOB initialisiert werden. Und dies wird sich mit der bisherigen DSDT/CloverDelnit spießen.