

Erledigt

Nach Update auf 10.13.4 bootet System nicht mehr.

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 11. April 2018, 21:24

[Zitat von ebs](#)

... Wobei ich das Problem mit USB 3.0 selbst nicht hatte.

Ich mit dem GA-Z87M-D3H auch nicht - die Sticks booteten mit USB2.0 & USB3.0.
Grundsätzlich empfiehlt sich aber eher USB2.0, um allen Zickereien aus dem Weg zu gehen.

Gruß
LOM

P.S.:

Welche Symbios wurde denn jetzt genommen? Ich habe auf meinem FlatMac mit i3-4370 iMac14.2