

Erledigt

## CoffeeLake Unterstützung

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 14. April 2018, 17:44**

Bist du nach der Anleitung im Wiki vorgegangen, inklusive USB 2.0 Stick in USB 2.0 Port?

Wenn ja, Versuch mal den USB 3.0/XHCI Controller im BIOS zu deaktivieren.