

Erledigt

Sound Probleme VIA2021 / Oz

Beitrag von „Fyber“ vom 15. April 2018, 15:41

Vielleicht habe ich irgendwann zwischendurch den HPET umgestellt und das Reboot Problem resultierte daher. 🤔 Anders kann ich mir das zumindest sonst gerade auch nicht erklären.

Aber auf APFS wird nur umgestellt, wenn ich eine SSD eingebaut habe oder? OSX läuft bei mir nur auf einer HDD, die SSD hab ich weiterhin für Windoof.

Ok das mit Firmware müsste eigentlich schon erledigt sein, ich vergleich es aber sicherheitshalber nochmal mit dem Wiki.

Danke für die ganze Hilfe. 😊

Edit:

Zack da ist das nächste Problem. Jetzt wollte ich doch noch die Firmware Mask anpassen, weil ich das wohl doch noch nicht getan hatte, also entsprechende Werte mit Clover Config ermittelt und in die defaults.plist eingetragen. Neugestartet, NVRam Reset gemacht.

Beim nächsten Boot dann direkt KernelPanic, bei dem er aber IMac 14,2 anzeigt obwohl ich eigentlich 13,2 ausgewählt hatte, steht auch in der defaults so drinne. Hab klugerweise die funktionierende nicht umbenamt und gespeichert, lediglich auf einem USB Stick habe ich sie vorher gespeichert.

In der Shell kann ich sie mit dem "mv" Befehl leider nicht rüber schieben, da verschiedene Partionen.

Daher habe ich sie beide geöffnet und die alten Firmware Werte eingetragen. NVRam Reset, aber leider immer noch Kernel Panic. Ich häng mal ein Bild dran und die Defaults, die vorher eigentlich funktioniert hat, vielleicht hat jemand eine Idee?