

Erledigt

Sound Probleme VIA2021 / Oz

Beitrag von „Fyber“ vom 15. April 2018, 22:10

Zitat

Welches leere "Objekt" meinst du genau?

Zwischen Manufacturer und Processor Serial ist ein Neues Objekt ohne Inhalt. Das habe ich wohl mal unabsichtlich hinzugefügt, dieses hatte ich entfernt.

Ich habe jetzt wohl auch dank deines Hinweises nochmal ganz genau zu vergleichen wohl das Problem gefunden. Der Editor scheint bei Firmware Features statt integer real reingeschrieben zu haben, oder ich hab mich verklickt. Nachdem ich dort auf integer wieder umgestellt habe, ist er wieder problemlos hochgefahren.