

Erledigt

ThinkPad x220 USB Dockingstation ohne Funktion

Beitrag von „ulli“ vom 14. Mai 2018, 00:01

es sind 2x 4GB 1866MHz Module verbaut. Allerdings kann ich kein MOD-[Bios flashen](#). Der Winflasher funktioniert nicht mit Windows 10 ..