

Erledigt Einige X230 Details:

Beitrag von „Landu“ vom 14. Mai 2018, 10:23

Bei meinem T440s habe ich das gleiche Problem.

Das Problem tritt auf, wenn man den Kext "USBInjectAll" nutzt.

Ohne den Kext funktioniert das herunterfahren ohne Probleme bei mir.

Es soll möglich sein dieses Problem in den Griff zu bekommen, mit einer Custom SSDT für den besagte Kext. Dazu gibt es eine Anleitung von Rehabman.

Leider bin ich nicht so fit in der Materie