

# **Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 25. Mai 2018, 21:41**

Dann passt eigentlich der EFI-Ordner.

Versuche nochmal den ursprünglichen EFI-Ordner aus Post 1 mit der config.plist aus Post 403.

Ich habe darin das SMBIOS von MacBookPro10,2 auf MacBookAir5,2 geändert. Manche haben auf dem Laptop mit anderem Prozessor als meinem ein Problem mit MacBookPro10,2. Warum, keine Ahnung. 😊