

Erledigt

Kann en0 nicht built-in stellen

Beitrag von „yener90“ vom 27. Mai 2018, 21:05

[Zitat von rubenszy](#)

Natürlich sollte die Kext schon in den Other Ordner.

War nicht das Problem. Das komische bei mir ist, dass der SD Kartenleser auch 8411B heißt.

EDIT: Habe das Problem anders behoben. Ich habe die Treiber von LAN gelöscht, dann die Netzwerkeinstellungen entfernt. Nach einem Neustart war mein WLAN en0. Dann habe ich die Treiber wieder installiert und neugestartet. Nun ist WLAN en0 und LAN en1. Mein Problem ist hiermit behoben.