

Erledigt

DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE

Verbindungsproblem

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 30. Mai 2018, 20:03

Habe eben gesehen das die DW-1820a am Ende SUB DEV 0021 hat.
14e4:43a3/106b:0021

Die vom Apple MacBook 12" (Retina, 2015) am Ende SUB DEV 0131.
14e4:43a3/106b:0131

Könnte es daran liegen und wie kann man das ändern?